

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 1.1 Контакторы электромагнитные типов ПМЛ-5100, ПМЛ-5101, ПМЛ-5102, ПМЛ-5103, ПМЛ-5104, ПМЛ-6100, ПМЛ-6101, ПМЛ-6102, ПМЛ-6103, ПМЛ-6104 в дальнейшем именуемые "контакторы", изготавливаются согласно ДСТУ ЕН 60947-4-1-2009, ТУ 3.11-05814256-097-97.

1.2 Предприятие изготавитель - ООО "ЭТА/Г", ул. Задонская, 1, г. Александрия, Кировоградская обл., Украина, 28000.
 1.3 Контакторы имеют сертификат соответствия № ТС RU С-UА.АВ24.В.03575, срок действия по 25.02.2019 г. Сертификат выдан Органом по сертификации ООО "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", регистрация № РОСС RU.000111AB24.

1.4 Контакторы соответствуют требованиям Технического регламента низковольтного электрического оборудования (далее - "ТР") и имеют декларацию о соответствии ТР.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Номинальный ток главной цепи ПМЛ-5100, ПМЛ-5101, ПМЛ-5102, ПМЛ-5103, ПМЛ-5104 125 А;

160 А

2.2 Номинальное напряжение по изоляции

660 В

2.3 Номинальный ток вспомогательной цепи

10 А

2.4 Частота питающей сети

50 или 60 Гц

2.5 Сечение подсоединеных проводов: зажимов главной цепи ПМЛ-5100, ПМЛ-5101, ПМЛ-5102, ПМЛ-5103, ПМЛ-5104 - 25,0-70,0 мм²;


ПМЛ-6100, ПМЛ-6101, ПМЛ-6102, ПМЛ-6103, ПМЛ-6104 - 25,0-95,0 мм²

зажимов вспомогательной цепи и зажимов цепи управления - 0,75-2,5 мм²

2.6 Усилие затяжки винтов зажимов главной цепи (22,0±1,5) Нм; зажимов вспомогательной цепи и зажимов цепи управления (12±0,24) Нм

2.7 Схемы электрические принципиальные контакторов приведены на рисунках 1-5.

Схемы электрические принципиальные контакторов



2.8 Сведения о суммарной массе драгоценных материалов и цветных металлов приведены в приложении А.

3. РЕСРУСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Коммутационная износостойкость контактов главной цепи для категории применения АС-3, для исполнений

Б - 0,75 млн. циклов В0; В - 0,30 млн. циклов В0

3.2 Механическая износостойкость контактов главной цепи для исполнений Б - 5 млн. циклов В0; В - 3 млн. циклов В0

3.3 Средний срок службы контакторов 15 лет. При этом допускается производить ремонт контакторов путем установки запчастей в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование запасных частей	Количество запасных частей в одном контакторе
1. Капсула включющаяся	1
2. Контакты главной цепи	
- биметаллический	6
- контакт неподвижный	6
- контактный мостик	3
- пружина плоская	3
- пружина цилиндрическая	3
- направляющая пружина	3

Примечание. Контакторы поставляются без запасных частей.

Запасные части поставляются за дополнительную плату.

3.4 Транспортирование контакторов необходимо производить в упаковке предприятия-изготовителя крытым транспортом.

3.5 Контакторы необходимо хранить в упаковке предприятия-изготовителя в помещении при температуре от минус 50 до плюс 40°C,

относительной влажности до 75 % при плюс 15°C и отсутствии агрессивных газов и конденсации влаги. Срок сохранности - два года.

3.6 Гарантийный срок эксплуатации контакторов составляет два года со дня ввода в эксплуатацию, при числе циклов коммутационной и механической износостойкости, не превышающей указанных в настоящем постором, но не более 2,5 лет с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

наименование изделия(ов)
изготовлены и приемлены в соответствии с ДСТУ EN 60947-4-1:2014, ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009), ТУ У 3.11-05814.256-097-97

количество

Начальник ОТК

расшифровка подписи

МП

год, месяц, число

личная подпись



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ "ДЛЯ АЭС" И ДРУГИХ СПЕЦУСЛОВИЙ ПОСТАВКИ

Руководитель
предприятияобозначение документа,
по которому производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель Госцентркачества

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током контакторы относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2007.0-75.

5.2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт контакторов должны производиться при полностью обесточенном контакторе электротехническим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

5.3 Перед установкой извлеките контактор из упаковки и убедитесь в соответствии напряжения и частоты катушки напряжению и частоте питавшей сети.

5.4 При внешнем осмотре убедитесь в отсутствии загрязнений, механических повреждений и свободном перемещении (от руки) подвижных частей контакторов.

5.5 Установите контактор с помощью трех винтов M6 на вертикальной плоскости выводами вверх и вниз. Допускается отклонение до 20° в любую сторону.

5.6 Правильно заземлите электрический контур. При подсоединении к контактным зажимам на концы проводников оберните кабельные наконечники. Монтаж вспомогательной цепи контакторов производите биметаллическим методом одним или двумя, жесткими или гибкими проводниками. Диаметр контактирующей части должна соответствовать диаметру наконечника.

5.7 Проверьте перед включением контактора:

-правильность монтажа гайкой и вспомогательной цепей;

-затяжку всех винтовых соединений.

5.8 Подайте напряжение на катушку контактора. При включении срабатывание контактора должно быть четким, без задержек.

5.9 В зависимости от условий эксплуатации производите периодический осмотр контакторов.

Проверяйте при отключенном напряжении:

-внешний вид контактора, состояние изолирующей камеры;

-состоиние заземки биметаллических зажимов и крепления, при необходимости производите дозатяжку;

-состоиние подседimentальных проводников;

-отсутствие (брючка) затирания или заклинивания подвижных частей контактора.

Выполните зачистку гладких контактов не реже чем через 30000 циклов ВО (включений и отключений).

5.10 Устраните неисправности, выявленные в процессе осмотра контакторов:

-для замены неисправной катушки выберите два винта, крепящие сердечник, замените катушку и заберите винты;

-для замены гладких контактов выберите один винт, крепящие сердечник, замените катушку и заберите винты. Сборку производите в обратном порядке.

6 СВЕДЕНИЯ О УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация контакторов необходима производить в соответствии с нормативно-техническими документами, действующими у потребителя, и руководством по эксплуатации ИГБ.64423100РЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Сведения о суммарной массе драгоценных материалов в контакторах. Серебро	
ПМЛ-51006	39,34 г
ПМЛ-51015, ПМЛ-51036	39,77 г
ПМЛ-51026, ПМЛ-51045	40,20 г
ПМЛ-61006	49,46 г
ПМЛ-51016, ПМЛ-61036	49,89 г
ПМЛ-61026, ПМЛ-61046	50,32 г
ПМЛ-51008	27,41 г
ПМЛ-61018, ПМЛ-61038	27,85 г
ПМЛ-51028, ПМЛ-61048	28,28 г
ПМЛ-61008	32,78 г
ПМЛ-61018, ПМЛ-61038	33,21 г
ПМЛ-61028, ПМЛ-61048	33,64 г

Сведения о суммарной массе цветных металлов в контакторах. Медь и сплавы на медной основе

ПМЛ-5100, ПМЛ-6100 0,5975 кг; ПМЛ-5101, ПМЛ-5103, ПМЛ-6101, ПМЛ-6103 0,5981 кг; ПМЛ-5102, ПМЛ-5104, ПМЛ-6102, ПМЛ-6104 0,5987 кг